
Datenblatt



Matrize 1000g Abzugskraft ■

Material	Polyacetal	
Abzugskraft	1000g	
Höhe	2.65 mm	
Durchmesser	Ømm	
wählbar in den Abzugskräfte	600g / 800g / 1000g	
Artikel Nr.	S-060-001232	
Verpackungseinheit	4 Matritzen – Abzugskraft 1000g	
verpackungsennen	• unsteril •	



	Beschaffenheit	\rightarrow	Ersetzbare Kunststoffmatrize mit normaler Retention (rot)
		für MeoMini Kugelkopf-Aufbautenen Ø2.25mm für MeoClassic Kugelkopf-Aufbautenen Ø2.25mm	

Werkstoffdatenblatt - Polyacetal

Polyacetal (POM) ist ein hochkristalliner, technischer Thermoplast mit sehr guten mechanischen Eigenschaften, hoher Maßhaltigkeit und geringer Wasseraufnahme. In der Medizintechnik wird POM aufgrund seiner Biokompatibilität (bei speziellen medizinischen Qualitäten), Sterilisierbarkeit sowie seiner Beständigkeit gegen viele Desinfektionsmittel und Chemikalien eingesetzt. Typische Anwendungen sind Präzisionskomponenten, Medizinprodukte, bei denen eine hohe Zuverlässigkeit und Beständigkeit gefordert sind.

Allgemeine Bezeichnung

EigenschaftWert/AngabeChemische Struktur $(-CH_2-O-)n$ KurzzeichenPOM

Handelsnamen Delrin®, Hostaform®, Ultraform®

Physikalische Eigenschaften

EigenschaftWert/AngabeDichte1,41 – 1,43 g/cm³

Farbe natur (weiß bis milchig), eingefärbt erhältlich

Wasseraufnahme 0,2 – 0,5 % (sehr gering) Kristallinität hoch (\sim 70–85 %)

Mechanische Eigenschaften

EigenschaftWert/AngabeZugfestigkeit60 – 75 MPaBiegefestigkeit100 – 120 MPaElastizitätsmodul2.800 – 3.200 MPaBruchdehnung15 – 75 % (je nach Typ)

Härte (Shore D) 80 – 85

Thermische Eigenschaften

Eigenschaft Wert/Angabe Schmelzpunkt 165 – 175 °C

Dauergebrauchstemperatur -40 bis +100 °C (kurzzeitig bis 120 °C)

Wärmeleitfähigkeit ~0,31 W/m⋅K

Entflammbarkeit UL94 HB (Standard), modifizierbar schwer entflammbar

Elektrische Eigenschaften

EigenschaftWert/AngabeSpez. Durchgangswiderstand $>10^{13} \, \Omega \cdot cm$

Dielektrizitätskonstante 3,7 – 3,9 (bei 1 MHz) Verlustfaktor 0,001 – 0,005

Chemische Beständigkeit

Beständigkeit Details

Sehr gut Lösungsmittel, Kraftstoffe, Öle, Fette, Alkohole

Begrenzt starke Säuren und Laugen

Nicht beständig konzentrierte Mineralsäuren (z. B. HNO₃), oxidierende

Chemikalien